

令和7年度 鳴沢小学校通学路点検 要望及び教育委員会見解					
番号	箇所	状況	P T A要望	P T A点検後の要望	教育委員会見解
1	学校から東側の通学路（1つ目の十字路）	高い塀や少しずれた十字の交差点で車を確認しづらい。	・カーブミラーの角度を調整してもらいたい。	西に向かう際、左手から車を確認しづらい。カーブミラーはあるが車からも角が死角になり見えづらい。→カーブミラーの角度を確認してほしい。	合同点検の結果、カーブミラーを角度調整することにより、国道から保育所の方へ行く車による当該道路の確認が困難になります。 そのため、カーブミラーの角度調整は行いません。 子どもたちが通学するところで、狭い十字路となりますが、注意するよう児童への指導と保護者への周知をお願いします。
2	1 3 9 号線の横断歩道を貯水池に向かう道	柵が一部壊れている。	柵の修理をお願いしたい。	柵の一部が腐食していたり曲がっていたりして、倒れそうになっていて危険である。修理をお願いしたい。	修繕いたします。
3	大田和旧セブンイレブン西側のカーブの道	バイパスからのスピードで曲がってくることが多い。横断歩道に子どもが立っていても止まらないため危険。	・停止線や横断歩道を知らせるマークを描き直してほしい。	・道路上の、横断歩道を知らせるマークが消えている。停止線なども消えかかっている。ラインを描き直してほしい。	道路面上の横断歩道マークのみならず、周辺のセンターラインやゼブラなども消えていることを確認しました。 対応者は、山梨県警・山梨県・国土交通省となり、合同点検の結果、引き直しに向け検討していただけるとのことです。
4	大田和西信号交差点	ローソン側から下りてきた車が、左折する際信号で待っている児童が見えにくく危険。	旗の置き場を変更してほしい。	ローソン側から下って来た車から、信号待ちの児童の姿が見えない。左折し始めてから児童の姿が見えるので止まることができない。旗の置き場所を東側にずらすと注意喚起になるのではないか。	ご提案のとおり変更させていただきました。 この箇所は住民のみならず観光客も多くとおる交差点です。 家庭及び学校においても、「留まる際にはカラーコーンの内部で待つ」ことを指導していただきますよう、よろしくお願いいたします。
5	プールから1 3 9 号線に出る際のカーブミラー	カーブミラーに葉が覆いかぶさっているため見えづらい。	カーブミラーの角度を調整してもらいたい。	カーブミラーの角度を調整してもらいたい。	カーブミラーの角度は問題ないと考えます。歩道前で一時停止し、徐行・一時停止の上で進行道路へ侵入するといった交通ルールを遵守してください。