

**【H24実施緊急合同点検検証資料】
対策一覧表**

鳴沢小学校

平成27年7月 時点

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	村道Ⅰ－2号線 村道668号線 (交差点)	鳴沢村村民体育館南側 付近村道	南北の道路のカーブが大きく見通しが 悪く横断するのが危険	・減速道路標示・ゼブラ薄層カラー舗 装・交差点内カラー舗装	道路管理者	H25
2	国道139号線	国道都留信近くの押し ボタン信号の待機所	押しボタン信号機の児童待機場所が狭 い・付近に草が多い	・土地所有者に草刈りを依頼し、対応し た。 ・国交省に要望書を提出した。	道路管理者	H25
3	国道139号線	総合センター東側交差 点	交差点内にスピードを出してくる車があ る 横断歩道がない	・カラー舗装による注意喚起	道路管理者	H25
4	県道鳴沢・富士河 口湖線	駐在所前の道路	歩道を歩くために横断するさい、横断歩 道がない	・減速看板等で注意喚起(すぐ近くに横 断歩道があり、横断歩道の新規敷設は 困難) ・路面標示の敷設	道路管理者	H26
5	村道Ⅱ－3号線	駐在所から大田和方面 に下るT字路	下り逆で停止線があるがほとんど一時 停止をしない	・注意喚起看板の設置と路面標示の敷 設	道路管理者	H25
6	村道Ⅰ－1号線	原の道の一部 (総合センターへ向かう 歩道)	交通量が多くスピードを出している車両 が多いが一部区間に歩道がない	・看板等設置 ・歩道の設置	道路管理者	H26
7	村道94号線	都留信北側村道	道幅が狭く、車両通行時に児童が歩く スペースがなく危険。	・歩道部分を拡幅し、歩道を設置	道路管理者	H26
8	村道89号線	鳴沢小学校西側村道	道の南側には歩道が設置されている が、北側が拡幅されておらず歩道がない 状況であり、送迎の車が多く通行す るため危険	・歩道部分を拡幅し、歩道を設置	道路管理者	H28

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、PTA、甲府河川国道事務所、富士・東部建設事務所、富士吉田警察署、鳴沢村振興課、鳴沢村企画課